

Mehr Sicherheit durch Lösemittelaustausch



Durch den Austausch eines Lösemittels im Farbsystem Mara® Glass MGL erhöht sich die Anwendungssicherheit. Bewährte Eigenschaften bleiben erhalten.

Verbesserte Kennzeichnung

Mara® Glass MGL enthält das Lösemittel Butylglykolat, das mit dem H-Satz H361d („Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen“) gekennzeichnet ist. Um die Herstellung und Verarbeitung der Farbe sicherer zu machen, ersetzen wir dieses Lösemittel.

Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Kennzeichnung, die für **mehr Sicherheit aller Anwender** sorgt.

Umfangreiche Drucktests in verschiedenen Anwendungen bestätigen: Die Eigenschaften des optimal getrockneten Farbfilms wie Haftung und Beständigkeiten ändern sich durch diese Rezepturänderung nicht.

Umstellungsdatum

Die Rezepturumstellung wird ab **1. Juli 2025** erfolgen (Wochencode **527**). Die alten und neuen Rezepturen sind untereinander mischbar, sodass ein fließender Übergang gewährleistet ist.

Ein Zusatzetikett

„Achtung: Verbesserte Rezeptur“

weist speziell auf die Umstellung hin.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140

technical.hotline@marabu.com